6.2. Eisenoxid-Pigmente (Forts.)



Herstellung von Copperas-Rot



Produktion von Fe-Gelb durch Fällungs- (A) bzw. Penniman- (B) Prozess