8. Übergangsmetalle (Forts.)

8.2. Elemente: Darstellung 1: Eisen und Stahl



Hochofen (schematisch)



Phasendiagramm Fe-C



Fe-Gewinnung und -Aufarbeitung (historisch)