Rohstoffe (Forts.)



Reale Strukturen von Kaolin

Formgebung



Verfahren zur Formgebung

Brennen ↦ Mullit



Kristallstruktur von Mullit



Phasendiagramm $SiO_2 - Al_2O_3$